



Gmund Colors Metallic

–

INFORMATIONS SUR L' IMPRESSION

- | | |
|------------------------------|--|
| Impression | <ul style="list-style-type: none">– Offset– Typographie– Sérigraphie– Gaufrage– Marquage à chaud– Gravure sur papier– Découpe |
| Conseils d'impression | <ul style="list-style-type: none">– Trame jusqu'à 80 l/cm |
| Offset | <ul style="list-style-type: none">– Adapter la photogravure à la couleur du papier– Essais d'impression sur du papier provenant de la même production– Retrait des sous-couleurs en cas d'application de couleurs intenses |

Non-absorption de l'encre, de ce fait:

- Utilisation d'encres séchant par oxydation
- Utilisation d'un poudrage, empilement faible
- Séchage minutieux d'au moins 48 heures

- | | |
|-----------------------|--|
| Particularités | <ul style="list-style-type: none">– Non adapté en impression laser et jet d'encre– Sans acide, pH neutre– La surface du papier peut légèrement varier d'une production à l'autre– Les papiers naturels ont un dessus et un dessous. Il est recommandé de prendre le dessus du papier comme recto de la feuille à imprimer.– Pour empêcher un éventuel phénomène d'oxydation du film de marquage à chaud métallisé sur le papier, il est recommandé d'appliquer un vernis transparent sous le film, en particulier sur une surface importante.– Pour tous types d'impression, finition ou transformation merci de suivre les recommandations des fabricants de machines-outils, d'encres, de colles, de films pour marquage à chaud partiel ou en à plat, etc. Gmund se dégage de toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme de ses papiers. |
|-----------------------|--|

- | | |
|---------------------------------|--|
| Pour plus d'informations | <ul style="list-style-type: none">– www.gmund.com |
|---------------------------------|--|